

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CEO – CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA.




Figura 1 - Imagem do Google Maps.



Figura 2 – Imagem referente à entrada/fachada da unidade.



Figura 3 – Imagem referente à lateral que receberá gradil.



Figura 4 – Imagem da área da frente que receberá gradil.



Figura 5 – Área destinada à recepção.



Figura 6 – Imagem referente a balcão a ser demolido.



Figura 7 – Imagem referente a balcão a ser demolido.



Figura 8 – Imagem referente ao banheiro.



Figura 9 – Imagem referente ao consultório.



Figura 10 – Imagem referente ao consultório.




Figura 11 – Imagem referente ao consultório.



Figura 12 – Imagem referente às esquadrias.



Figura 13 – Imagem referente à casa de compressor atual.