

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

PARECER TÉCNICO Nº: 65/2021

Interessado: Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Assunto: Decretação e reconhecimento de situação de emergência
Referência: Decreto de Emergência
Desastre: 1.2.1.0.0 Inundações
Nível: II

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Inundações decorrentes do volume de águas do córrego bebedouro, acionados as 14:30h, acionamos o CBMMG para primeiras providências e em seguida a PMMG, Diretoria de Assistência Social e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Comparecemos ao local dos fatos, onde foi contatado que as águas subiram rapidamente atingindo diversas edificações das Ruas Vinte e Sete e Vinte e Oito no bairro Vila José Fagundes, não houveram vítimas fatais tampouco feridos, no entanto várias edificações foram inundadas com mais de 1,5 Metro de água trazendo prejuízos materiais a diversas famílias. Compareceu ao local o Sr. Diórgenes de Souza Barbosa, engenheiro civil CREA 147.846/D que determinou o isolamento do local, assim sendo a Diretoria de Assistência Social realizou cadastro prévio das famílias e abrigo/ alojamento das mesmas.

DA DESCRIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS

Infraestrutura ou imóvel afetado	Tipo de dano	Nº danificados	Nº destruídos	Breve descrição do dano
Edificações residenciais da Rua Vinte e Sete	Danos estruturais – Perda de pertences	20	-	Provocada por Inundação do Corrego bebedouro
Edificações residenciais da Rua Vinte e Oito	Danos Estruturais – Perda de Pertences	3	1	Provocada por Inundação do córrego Bebedouro

DA ANÁLISE

- a) Aproximadamente 15 famílias desalojadas e 5 desabrigadas encaminhadas a abrigo temporário providenciado pela Diretoria de Assistência Social;
- b) Aproximadamente 24 edificações residenciais com possíveis danos estruturais, devendo passar por análise técnica mais delhados;

- c) Perda Total ou parcial de bens, eletrodomésticos , veículos e documentos por 20 famílias;
- d) Necessário apoio humanitário as famílias afetadas tais como colchões, alimentos, produtos de higiene e etc.


DA CONCLUSÃO

Com base na avaliação criteriosa das informações apresentadas nos documentos, conclui-se que **os requisitos** estabelecidos na IN/MDR nº 36/2020 **para a decretação de situação de emergência foram cumpridos.**

Desta forma, sugere-se a decretação de situação de emergência, e posterior remessa da documentação ao Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil para fins de reconhecimento da **Situação de Emergência** declarada no município, caso haja necessidade de ajuda complementar por parte do Governo Federal ou a concessão de algum direito ou benefício que tenham como um dos critérios, o reconhecimento federal.

É o parecer.

Lagoa Santa, 19 de Fevereiro de 2021


RAFAEL LEMES GARCIA
Coordenador da Defesa Civil Municipal
Matricula 28233-6

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – SINPDEC



Formulário de Informações do Desastre – FIDE

1. Identificação

UF: <u>MG</u>	Município: <u>Imperatriz</u>		
População (Habitantes): <u>61.752</u>	PIB (Anual): <u>RS 627.410.473</u>	Orçamento (Anual): <u>RS 390.168.875,00</u>	Arrecadação (Anual): <u>RS 233.882.989,99</u>
Receita Corrente Líquida – RCL			
Total Anual: <u>RS 231.420.902,24</u>		Média Mensal: <u>RS 19.285.081,85</u>	

2. Tipificação

COBRADE	Denominação (Tipo ou Subtipo)
<u>12.1.00</u>	<u>Inundações</u>

3. Data de Ocorrência

Dia	Mês	Ano	Horário
<u>19</u>	<u>02</u>	<u>21</u>	<u>15:00</u>

4. Área Afetada/Tipo de Ocupação

	Não Existe/ Não Afetada	Urbana	Rural	Urbana e Rural
Residencial		X		
Comercial	-			
Industrial	-			
Agrícola	-			
Pecuária	-			
Extrativismo Vegetal	-			
Reserva Florestal ou APA	-			
Mineração	-			
Turismo e Outras		X		

Descrição das Áreas Afetadas (Especificar se Urbana e/ou Rural):

Ruas vinte e sete e vinte e oito, bairro Vila José Fagundes, margens do córrego Bebedouro.

5. Causas e Efeitos do Desastre - Descrição do Evento e Suas Características:

Inundação do córrego Bebedouro, a altura do bairro Vila José Fagundes, causada por precipitação muito atípica (mais de 130 mm) em período de

6. Danos Humanos, Materiais ou Ambientais

6.1 - Danos Humanos	Tipo	Nº de Pessoas
	Mortos	-
	Feridos	-
	Enfermos	-
	Desabrigados	18
	Desalojados	54
	Desaparecidos	-
	Outros Afetados	37
	Total de Afetados	

Descrição dos Danos Humanos: Perdas de bens materiais generalizados, Edificações destruídas, danos materiais nas edificações, Praça Pública beneficiada

6.2 - Danos Materiais	Tipo	Quantidades Destruidas	Quantidades Danificadas	Valor (RS)
	Unidades Habitacionais	2	20	428.000,00
	Instalações Públicas de Saúde			
	Instalações Públicas de Ensino			
	Instalações Públicas Prestadoras de Outros Serviços			
	Instalações Públicas de Uso Comunitário		1	
Obras de Infraestrutura Pública				

Descrição dos Danos Materiais:

Residências com estrutura danificada, residências destruídas, praça pública beneficiada, perda total de bens materiais das famílias.

6.3 - Danos Ambientais	Tipo	População do Município Atingida
	Contaminação do Ar	<input type="checkbox"/> 0 a 5% <input type="checkbox"/> 5 a 10% <input type="checkbox"/> 10 a 20% <input checked="" type="checkbox"/> Mais de 20%
	Contaminação da Água	<input type="checkbox"/> 0 a 5% <input type="checkbox"/> 5 a 10% <input type="checkbox"/> 10 a 20% <input checked="" type="checkbox"/> Mais de 20%
	Contaminação do Solo	<input type="checkbox"/> 0 a 5% <input type="checkbox"/> 5 a 10% <input type="checkbox"/> 10 a 20% <input checked="" type="checkbox"/> Mais de 20%
	Diminuição ou Exaurimento Hídrico	<input type="checkbox"/> 0 a 5% <input type="checkbox"/> 5 a 10% <input type="checkbox"/> 10 a 20% <input checked="" type="checkbox"/> Mais de 20%
	Incêndio em Parques, APA's ou APP's	Área Atingida <input type="checkbox"/> Até 40% <input checked="" type="checkbox"/> Mais de 40%

Descrição dos Danos Ambientais:

7. Prejuízos Econômicos Públicos e Privados		
7.1 – Prejuízos Econômicos Públicos	Serviços Essenciais Prejudicados	Valor Para Restabelecimento (R\$)
	Assistência Médica, Saúde Pública e Atendimento de Emergências Médicas	}
	Abastecimento de Água Potável	
	Esgoto de Águas Pluviais e Sistema de Esgotos Sanitários	
	Sistema de Limpeza Urbana e de Recolhimento e Destinação do Lixo	
	Sistema de Desinfestação/Desinfecção do Habitat/Controle de Pragas e Vetores	
	Geração e Distribuição de Energia Elétrica	
	Telecomunicações	
	Transportes Locais, Regionais e de Longo Curso	
	Distribuição de Combustíveis, Especialmente os de Uso Doméstico	
	Segurança Pública	
	Ensino	
Valor Total dos Prejuízos Públicos		
Descrição dos Prejuízos Econômicos Públicos:		

7.2 – Prejuízos Econômicos Privados	Setores da Economia	Valor (R\$)
	Agricultura	}
	Pecuária	
	Indústria	
	Comércio	
	Serviços	
Valor Total dos Prejuízos Privados		
Descrição dos Prejuízos Econômicos Privados:		

8. Instituição Informante						
Nome da Instituição: COMPEL Endereço: P. São Machado 70, CEP: 33400-000 E-mail: incogaciv@01.org.br				Nome do Responsável: Raphael Lemes Garcia		
Cargo: Coord. Defesa Civil Mun. Uzal.	Assinatura e Carimbo	Telefones:	Dia	Mês	Ano	
		() () 252 33-6	19	02	2021	

9. Instituições Informadas	SIM	NÃO
Órgão Estadual de Proteção e Defesa Civil	<input checked="" type="checkbox"/>	
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sedec	<input checked="" type="checkbox"/>	

Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sedec
Esplanada dos Ministérios, Bloco E, 7º Andar
CEP: 70.067-901 - Brasília/DF
Telefone Plantão: 0800 644 0199



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Secretaria Bem Estar Social
Diretoria de Desenvolvimento Social

RELATÓRIO SOCIAL DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA FEVEREIRO/2021

1. JUSTIFICATIVA

Em 19 de fevereiro de 2021 registraram-se no município de Lagoa Santa eventos climáticos severos, sendo que em apenas algumas horas choveu 2/3 (dois terços) da previsão de chuva para todo o mês de fevereiro.

O grande volume de água afetou especialmente os seguintes territórios/bairros: Ipanema, Morro do Cruzeiro, Promissão, Sobradinho, Vila José Fagundes, Vila Rica e Várzea.

Por volta das 17h do referido dia, técnicos da Diretoria Municipal de Desenvolvimento Social (DMDS) deslocaram-se aos territórios mais afetados, uma vez que, um número considerável de famílias foi atingido pela enchente causada pelas fortes e atípicas chuvas.

Medidas mais urgentes tiveram que ser tomadas para retirada das famílias dos territórios de risco. A Sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV Mário Casassanta foi utilizada como alojamento para as famílias atingidas, bem como se articulou com alguns familiares extensos a possibilidade de receber seus entes diante desta situação de calamidade pública, que de acordo com o Caderno de Orientações Atuação Socioassistencial em Contextos de Emergência e Calamidade Pública, considera-se calamidade pública:

“Situação anormal decretada em razão de desastre que exceda a capacidade de resposta do município ou do estado atingido, requerendo auxílio direto e imediato do estado ou da União para as ações de resposta e de recuperação (Lei nº 12.608/2012, Art. 6º). Situação anormal provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público do ente federativo atingido (Instrução Normativa nº 02/2016).”

Dentre as áreas atingidas, é pertinente destacar a Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI Nossa Vivenda, localizada no bairro Campinho, instituição que abriga atualmente 39 (trinta e nove) idosos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Bem Estar Social
Diretoria de Desenvolvimento Social

2. DESCRIÇÃO DAS ÁREAS AFETADAS

2.1. BAIRRO VÁRZEA

Localizado na Regional Leste do município de Lagoa Santa, o bairro Várzea é o um dos mais suscetíveis aos riscos de alagamento, já que o bairro possui grotas (depressão, ou cavidade, úmida encontrada nas encostas).

Em virtude de uma grota que encheu d'água demasiadamente e transbordou, verificou-se o alagamento de residências abaixo do nível da Rua Santos Dumont.

Foram afetadas quatro famílias, sendo que duas tiveram perdas expressivas de móveis, eletrodomésticos, vestuário, objetos de uso pessoal e de trabalho, como por exemplo: sofás, geladeira, fogão, bebedouro, cama, colchões, guarda-roupa, máquinas de costuras, roupas, alimentos e produtos de higiene. Destaca-se que uma das famílias perdeu todos os objetos de trabalho. Usuária que atua de forma autônoma como costureira teve suas máquinas e encomendas destruídas pela enchente. E um idoso sem mobilidade precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e direcionado para casa de familiares. Uma das famílias não aceitou sair da área de risco.

2.2. BAIRRO VILA JOSÉ FAGUNDES

Localizado na Regional Norte da cidade, o bairro Vila José Fagundes se caracteriza pelo índice elevado de vulnerabilidade social, grande parte da população do bairro é acompanhada pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) III.

Local também possui uma grota, que com o transbordamento, 15 (quinze) famílias foram atingidas, sendo que duas foram para o alojamento no Mário Casassanta. Em números mais específicos, destacam-se 37 (trinta e sete) pessoas atingidas, sendo 30 (trinta) adultos e 07 (sete) menores. Como no bairro Várzea, as famílias do Vila José Fagundes tiveram todos os seus bens destruídos pela enchente. Houve um imóvel que cedeu com a força das águas, mas não houve feridos. A rede de energia elétrica do bairro também foi danificada.

A Equipe da Limpeza Urbana, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano permaneceu no local, atuando massivamente na limpeza das vias públicas bem como das residências atingidas.

2.3. BAIRRO MORRO DO CRUZEIRO

Localizado na região Central de Lagoa Santa, o bairro Morro do Cruzeiro também possui um índice elevado de vulnerabilidade social, bem como questões culturais específicas do território.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Secretaria Bem Estar Social
Diretoria de Desenvolvimento Social

O território também possui uma grota e pela questão de ser um morro, situações geográficas do território oferecem risco para algumas famílias. Foram afetadas 03 (três) famílias, sendo 05 (cinco) adultos e 02 (dois) menores. Como nos demais bairros, uma família residente no Morro do Cruzeiro teve seus objetos atingidos pela enchente.

2.4. BAIRRO SOBRADINHO

O bairro Sobradinho também é localizado na região central do município. Uma família foi afetada, totalizando 08 (oito) crianças e 05 (cinco) adultos. O imóvel foi avaliado pelo Corpo de Bombeiros e interditado por risco de desabamento. A família foi acolhida no SCFV Mário Casassanta.

2.5. BAIRRO VILA RICA

Bairro localizado na Regional Norte de Lagoa Santa, onde possui um córrego que acumulou um volume considerável de água. Uma família que chegou a ficar ilhada no local foi resgatada.

2.6. BAIRRO IPANEMA

Localizado na Regional leste do município. Uma família foi atingida e muro do imóvel corre risco de desabamento. Situação já está sob alerta da Defesa Civil. Não houve danos de bens materiais.

2.7. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS – ILPI NOSSA VIVENDA

Instituição localizada no bairro Campinho, Regional Norte de Lagoa Santa. Atualmente acolhe 39 (trinta e nove) idosos.

Em decorrência de um reparo no telhado, o andar superior da instituição foi afetado pelo volume da chuva num curto intervalo de tempo. Vários dormitórios foram atingidos fazendo com que a instituição perdesse camas, colchões, fraldas, roupas, dentre outros itens e materiais.

A população do município, rapidamente, se mobilizou para prestar assistência aos idosos da instituição com doações de alimentos, roupas de cama, fraldas e colchões.

Dois idosos foram acolhidos por suas respectivas famílias até que a situação se resolva. Os demais continuam realocados em outras dependências da instituição.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Secretaria Bem Estar Social
Diretoria de Desenvolvimento Social

3. CONSIDERAÇÕES

A maioria das famílias e grupos atingidos pelo alagamento e impactados pelas fortes e atípicas chuvas de 19/02/2020 são famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica e que residem em territórios de risco.

Com isso, as situações de todas estas famílias tornam-se ainda mais complexas e de difícil superação das condições de vulnerabilidade, fazendo com que o Poder Público crie/estabeleça mecanismos para superação da situação pelas mesmas, com o objetivo de assegurar a proteção integral aos direitos da população, em situação de emergência e/ou calamidade pública, de forma a reduzir os impactos gerados, sobretudo entre a população mais vulnerável.

Lagoa Santa/MG, 21 de fevereiro de 2021.


ALÃN CÉSAR PIRES AMORIM
Assistente Social – CRESS MG 26019


ELISA SOCIAL BARRADAS
Psicóloga – CRP 04-35598


JENIFER RODRIGUES CEZAR
Assistente Social – CRESS MG 24821


VERA IZABEL MAYRINK GUEDES
Psicóloga – CRP 04-14393


JOSIMARA MACHADO DINIZ
Diretora Municipal de Desenvolvimento Social





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Bem Estar Social
Diretoria de Desenvolvimento Social

ANEXO

Abaixo, imagem de alguns bairros afetados.



BAIRRO VÁRZEA



[Handwritten signatures]




PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Bem Estar Social
Diretoria de Desenvolvimento Social




Handwritten signatures and initials in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Bem Estar Social
Diretoria de Desenvolvimento Social




BAIRRO VILA JOSÉ FAGUNDES



[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Bem Estar Social
Diretoria de Desenvolvimento Social



[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Bem Estar Social
Diretoria de Desenvolvimento Social

BAIRRO MORRO DO CRUZEIRO




Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



BAIRRO SOBRADINHO



Handwritten signatures and initials:
A
V
J
P



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Bem Estar Social
Diretoria de Desenvolvimento Social



BAIRRO IPANEMA




Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Bem Estar Social
Diretoria de Desenvolvimento Social



[Handwritten signatures and initials]